

Vielen Dank dass Sie sich für ein ultron Produkt entschieden haben!

## Installation und in Betriebnahme

Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite des Gerätes durch Verschieben in Richtung des Pfeils. Setzen Sie nun die mitgelieferten AAA Batterien ein und schließen Sie nach dem Einsetzen die Abdeckung wieder.

Entnehmen Sie den USB-Dongle dem Ablagefach auf der Rückseite des ultron UN-1 und drücken Sie die [connect] Taste Ihres ultron UN-1. Im Display blinkt nun das Verbindungssymbol. Verbinden Sie nun den USB-Dongle mit Ihrem Computer, das Verbindungssymbol auf dem Display wird nun aufhören zu blinken. Folgen Sie nun den Instruktionen auf Ihrem PC Bildschirm um die Installation abzuschließen.

## Funktion



Power An/Aus – Display Inhalt komplett löschen



Verbindung mit PC wiederherstellen



Letzte Eingabe löschen/ ESC Funktion wenn im Numpad Modus



Wechsel zwischen Taschenrechner- und Numpad Modus. (Befindet sich das UN-1 im Numpad Modus erscheint ein [K] in seinem Display.



löscht die letzte eingegebene Ziffer



Ermöglicht das Versenden von Ergebnissen an den PC. Führen Sie die Rechnung im Taschenrechnermodus aus – sobald das Ergebnis im Display erscheint können Sie dies hiermit an den PC senden.



Rechnung ausführen (Taschenrechner) Eingabe bestätigen (Numpad)



Addiert Ergebnisse aus dem Zwischenspeicher im Taschenrechnermodus

## Stromsparmmodus

Das Gerät schaltet sich automatisch nach ca. 7 Minuten der Inaktivität aus. Drücken Sie die AC/ON Taste, um das Gerät wieder einzuschalten.

## Technische Daten:

Stromversorgung: AAA-Alkaline-Batterien \* 2

Solarstrom

Betriebsstrom: 3V --- 3 mA

Betriebstemperatur: 5 °C ~ 45 °C+

Kompatibel mit Windows XP/Vista/7 u. 8 sowie Mac OS 10.3.9 oder höher